robot & coupe®



- MP 350 Ultra
- MP 350 V.V. Ultra
- MP 450 Ultra
- MP 450 V.V. Ultra
- MP 550 Ultra
- MP 600 Ultra
- MP 800 Turbo
- MP 350 Combi Ultra
- MP 450 Combi Ultra
- MP 450 FW Ultra
- MP 450 FW XL Ultra



www.robot-coupe.com

Fr Enregistrez votre produit en ligne

Eng Register your product online

D Registrieren Sie Ihr Produkt online

NI Registreer uw product online

Es Registre su producto en línea

It Registra il prodotto online


Po Registe o seu produto online.

Sw Registrera din produkt online

Ru Зарегистрировать онлайн ваш продукт

PI Rejestracja produktu on-line

Cz Zaregistrujte svůj výrobek online









DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaro que las máquinas designadas anteriormente por su tipo se conforman a:

- Los requisitos básicos de las siguientes directivas europeas y a las legislaciones nacionales que las transponen:
- Directiva "Máquinas" 2006/42/CE,
- Directiva "Baja tensión" 2014/35/UE,
- Directiva "Compatibilidad electromagnética" 2014/30/UE,
- Reglamento (CE) N° 1935/2004 "Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos",
- Reglamento (UE) N° 10/2011 "Materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos".
- Directiva "Reducción de las sustancias peligrosas" (RoHS) 2002/95/CE,
- Directiva "DEEE" 2012/19/UE.
- Las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas y a las normas que precisan las prescripciones relativas a la seguridad y la higiene:

- EN ISO 12100: 2010: Seguridad de las máquinas Principios generales de diseño,
- EN 60204-1 2006: Seguridad de las máquinas Equipos eléctricos de las máquinas,
- EN 12852: Procesadores culinarios y licuadoras,
- EN 1678- 1998: Corta-hortalizas,
- EN 454 + A1 2010-02: Batidoras-mezcladoras,
- EN 12853: Batidores y varillas portátiles (trituradores de mano),
- EN 14655: Cortadoras de barras de pan
- EN 13208: Peladoras de hortalizas
- EN 13621: Escurridores de lechuga
- EN 60529-2000: Grados de protección:
- IP 55 para los mandos eléctricos,
- IP 34 para las máquinas.

Montceau en Bourgogne, 4 de marzo de 2016

Alain NODET Director Industrial

INDICE

- GARANTÍA
 - MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
 - USTED ACABA DE ADQUIRIR UNA TRITURADOR
 - PUESTA EN SERVICIO DEL APARATO
 - Consejos en materia de electricidad
 - **PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**
 - Puesta en marcha
 - Puesta en marcha continua
 - Puesta en marcha con variación de velocidad
 - Cordón de alimentación
 - POSICIÓN DE TRABAJO
 - Función cuchilla
 - Función mezcladora
 - MONTAJE/DESMONTAJE
 - Función cuchilla
 - Función mezcladora
 - Función herramienta mezcladora
 - UTILIZACIONES/FABRICACIONES
 - SOPORTE MARMITA
 - Soportes regulables
 - Soporte simple
 - HIGIENE

LIMPIEZA

- Bloque motor
- Pie y campana
- Cuchilla
- Caja de la mezcladora
- Mezcladora
- Caja de la herramienta mezcladora
- Herramienta mezcladora

MANTENIMIENTO

- Cuchilla
- Mezcladora
- Junta del pie
- Anillo junta
- Cartucho
- Cordón de alimentación
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 - Peso & Dimensiones
 - Altura de trabajo
 - Nivel de ruido
 - Características eléctricas
- SEGURIDAD
 - PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN CASO DE PARADA DEL APARATO
 - NORMAS
- DATOS TÉCNICOS
 - Gráficos de despiece
 - Esquemas eléctricos y de cableado

LA GARANTÍA LIMITADA DE ROBOT-COUPES.N.C.

Su aparato ROBOT-COUPE tiene una garantía de un año a partir de la fecha de su compra. Esta garantía atañe únicamente al comprador de origen, a saber, el distribuidor o importador.

Si usted ha comprado su aparato ROBOT-COUPE a un distribuidor, la garantía de referencia es la del distribuidor (en ese caso, examine los términos y condiciones de dicha garantía con su distribuidor).

La garantía ROBOT-COUPE S.N.C. se limita a los defectos relacionados con el material y/o le montaje.

LA GARANTIA ROBOT-COUPE S.N.C. NO CUBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Cualquier deterioro del material derivado de una utilización incorrecta o inadecuada o de la caída del aparato o cualquier deterioro del mismo tipo derivado o resultante de una mala aplicación de las instrucciones (montaje mal efectuado, error de funcionamiento, limpieza y/o mantenimiento inadecuados, ubicación inadecuada, etc.).
- 2 La mano de obra para afilar y/o las piezas que sirven para cambiar los distintos elementos del montaje de una cuchilla, las hojas desafiladas, deterioradas o gastadas tras un cierto tiempo de utilización considerado normal o excesivo.
- **3** Las piezas y/o la mano de obra para cambiar o reparar las hojas, cuchillas, superficies y fijaciones o los accesorios manchados, rallados, deteriorados, abollados o descoloridos.
- **4** Cualquier modificación, adición o reparación efectuada por personas que no sean profesionales o por terceros no autorizados por la empresa.

- 5 El transporte del aparato al servicio posventa.
- **6** Los costes de mano de obra para instalar o probar nuevas piezas o accesorios (por ejemplo, cubas, discos, hojas, fijaciones) sustituidos arbitrariamente.
- **7 -** Los costes derivados del cambio del sentido de rotación de los motores eléctricos (la responsabilidad incumbe al instalador).
- 8 LOS DAÑOS DEBIDOS AL TRANSPORTE. La responsabilidad por los vicios, ya sean visibles u ocultos, incumbe al transportista. El cliente debe informar al respecto al transportista y al remitente en cuanto reciba la mercancía o en cuanto descubra el defecto, si se trata de un vicio oculto.

CONSERVE TODAS LAS CAJAS Y EMBALAJES ORIGINALES que serán examinados durante la inspección del transportista.

La garantía ROBOT-COUPE s.n.c. se limita a la sustitución de las piezas o máquinas defectuosas. ROBOT-COUPE s.n.c. y todas sus filiales o sociedades afiliadas, sus distribuidores, agentes, gerentes, empleados o aseguradores no se podrán considerar responsables de los daños, pérdidas o gastos indirectos relacionados con el aparato o con la imposibilidad de utilizarlo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

ATENCIÓN: A fin de limitar el número de accidentes (cortocircuitos, heridas, etc.) y de reducir los daños materiales debidos a la utilización inadecuada del aparato, le aconsejamos que lea atentamente las siguientes instrucciones y las siga en todo momento. Este manual le permitirá conocer mejor su aparato y utilizarlo correctamente. Lea la totalidad de las instrucciones y haga que las lean las personas que podrían utilizar el aparato.

DESEMBALAJE

• Tenga CUIDADO con los accesorios cortantes (hojas, cuchilla, etc.).

INSTALACIÓN

• Se recomienda instalar el aparato en su soporte mural.

CONEXIÓN

- Asegúrese siempre de que el tipo de corriente de su instalación eléctrica corresponde al indicado en la placa de características del bloque motor y soporta el amperaje.
- Nunca enchufe el aparato a la red de alimentación eléctrica cuando está fuera del recipiente de trabajo.

MANIPULACIÓN

• Manipule siempre las cuchillas y hojas con precaución, ya que son accesorios cortantes.

FASES DE MONTAJE

• Siga minuciosamente las distintas fases de montaje (véase página 66) y asegúrese de que todos los accesorios están colocados correctamente.

UTILIZACIÓN

- Nunca intente suprimir los dispositivos de seguridad.
- Nunca introduzca un objeto en el recipiente de trabajo.
- No haga funcionar el aparato en vacío (no sumergido en los ingredientes).
- Antes de desmontar el pie, la campana o las palas de la batidora, asegúrese de que el aparato está desenchufado.
- Se recomienda inclinar ligeramente el aparato asegurándose de que la campana no esté en contacto con el fondo del recipiente.

Λ

CUIDADO

<u>Procedimiento a respetar en caso de inmersión</u> del triturador sumergibleen funcionamiento.

- 1) No tocar el aparato ni el recipiente ni la mesa en la que esté instalado.
- 2) Desconectar su cable de alimentación eléctrica de la toma mural.
- 3) Sacar el triturador de la preparación.
- 4) Inclinar el triturador para evacuar el máximo de líquido.
- 5) No volver a poner en marcha el aparato, pues los riesgos de choque eléctrico subsisten.
- 6) Retornar imperativamente el aparato a un servicio posventa autorizado para limpiar y secar las piezas eléctricas.

LIMPIEZA

- Por precaución, desenchufe siempre el aparato antes de proceder a las operaciones de limpieza.
- Limpie sistemáticamente el aparato y sus accesorios al final del ciclo de trabajo.
- No sumerja el bloque motor en el agua.
- Utilice un producto de lavado especial para aluminio para las piezas de aluminio.
- No utilice un detergente demasiado alcalino (con una concentración demasiado elevada de soda o amoníaco) para las piezas de plástico.
- Robot-Coupe nunca podrá ser considerado responsable en caso de incumplimiento por parte del usuario de las reglas fundamentales de limpieza e higiene.

MANTENIMIENTO

- Antes de manipular las partes eléctricas, desconecte siempre el aparato de la red.
- Verifique periódicamente el estado de las juntas o de los anillos y el funcionamiento adecuado de los dispositivos de seguridad.
- Él mantenimiento y el examen de los accesorios deben ser aún más minuciosos si en las preparaciones se utilizan productos corrosivos (ácido cítrico, etc.).
- No ponga en marcha el aparato si el cable de alimentación o la clavija están deteriorados, si el aparato funciona mal o si ha sufrido cualquier tipo de daño
- No dude en llamar al servicio de mantenimiento si observa alguna anomalía.

USTED ACABA DE ADQUIRIR UNA TRITURADOR

Robot-Coupe ha desarrollado una gama de batidoras cuyas características aparecen a continuación.

Modelos	Variación de velocidad	Accesorio batidora	Accesorio mezcladora	Capacidad Litres
MP 350 Ultra		350 mm		50
MP 350 V.V. Ultra	•	350 mm		50
MP 450 Ultra		450 mm		100
MP 450 V.V. Ultra	•	450 mm		100
MP 550 Ultra		550 mm		200
MP 600 Ultra		600 mm		300
MP 800 Turbo		800 mm		400
MP 350 Combi Ultra	•	350 mm	280 mm	50
MP 450 Combi Ultra	•	450 mm	280 mm	100
MP 450 FW Ultra	•		280 mm	-
MP 450 XL FW Ultra	•		610 mm	-

La función **batidora** (cuchilla) le permitirá realizar fácilmente sopas, consomés, cremas, purés de verduras o caldos. La función **mezcladora** es ideal para hacer pasta de crêpes, mayonesa, claras a punto de nieve, mousse de chocolate, crema con mantequilla, nata montada, quesos batidos, etc.

El accesorio de batido viene equipado con una caja batidora metálica aún más resistente, destinada a realizar preparaciones como masa de crepes, puré de patatas, etc.

La función **variación de velocidad** le permitirá adaptar la velocidad a la preparación realizada y empezar con una velocidad lenta a fin de evitar las salpicaduras.

Cada aparato viene con **un soporte mural** incluido gracias al cual se lo podrá guardar con gran facilidad.

El diseño sencillo de estos aparatos permite montar y desmontar en un momento todas las piezas que se manejan con frecuencia para su mantenimiento o limpieza.

Estas instrucciones contienen informaciones importantes elaboradas para que el usuario saque el máximo provecho de su inversión.

Por ello, le aconsejamos que lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el aparato.

Función cuchilla

Gracias a un **motor muy potente**, permiten trabajar capacidades de 50 hasta 400 litros según el models con gran **rapidez** garantizando un **producto final de excelente calidad**.

Función mezcladora

Con la función mezcladora, los 3 modelos permiten trabajar las siguientes cantidades:

- de 2 a 50 claras de huevo,
- de 1 a 60 kg. de puré de patata.

PUESTA EN SERVICIO DEL APARATO

CONSEJOS EN MATERIA DE ELECTRICIDAD


Este aparato, de clase II (doble aislamiento), se alimenta con corriente alterna monofásica y no requiere toma de tierra. El motor, de tipo universal, posee un filtro antiparásitos.

La instalación debe estar protegida por un disyuntor diferencial de 30 mA y un fusible de calibre 10 A.

Asimismo, se deberá prever una toma de corriente de 10/16 A monofásica normalizada.

Se habrá de verificar la concordancia entre la tensión de la red eléctrica y el valor indicado en la placa descriptiva del aparato. ROBOT-COUPE dota a estos modelos de distintos tipos de motor : 230 V / 50 Hz que es adecuado para los voltajes de 220 a 240 V. 120 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz

El aparato se entrega con un enchufe monofásico solidarios del cordón de alimentación.



Comprobar que la clavija del cordón esté bien introducido (hay que pasar las dos ranuras de la clavija). Si no es el caso, será imposible hacer funcionar los botones de mando.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

PUESTA EN MARCHA (válido sobre todos los aparatos)

- 1. Asegúrese de que el botón de mando (BM) no está en posición de marcha.
- 2. Conecte el aparato a la red.
- 3. Sumerja el aparato en un recipiente de trabajo.
- 4. Pulse el botón de seguridad (BS).
- BS BM BB
- 5. Pulse el botón de mando (BM). La batidora empezará a funcionar.
- 6. Deje de pulsar el botón de seguridad (BS).
- 7. Si desea parar el aparato, deje de pulsar el botón de mando (BM).


PUESTA EN MARCHA CONTINUA (válido sobre todos los aparatos)

Siga los pasos que se indican en los puntos 1 a 6.

- 7. Mientras mantiene accionado el botón de mando, pulse el botón de bloqueo (BB).
- 8. Deje de pulsar el botón de mando (BM).
- 9. Deje de pulsar el botón de bloqueo (BB). La batidora funcionará sola.
- 10. Si desea parar el aparato, pulse el botón de mando (BM) y a continuación deje de pulsarlo.
- PUESTA EN MARCHA CON VARIACION DE VELOCIDAD (MP 350 V.V. Ultra, MP 450 V.V. Ultra, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra, MP 450 XL FW Ultra)

Siga los pasos que se indican en los puntos 1 a 6.

7. Haga variar la velocidad del motor girando la moleta (MV) en el sentido mini o maxi, según la velocidad deseada.



Función mezcladora (MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra): velocidad de **250 a 1500** rpm.

Función batidora (MP 350 V.V. Ultra, MP 450 V.V. Ultra, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra): velocidad de **1500 a 9000** rpm.

Función herramienta mezcladora (MP 450 XL FW Ultra, Es una opción en los modelos MP 350 Combi Ultra y MP 450 Combi Ultra): velocidad de 160 a 510 rpm.

Es preferible empezar a trabajar a baja velocidad con la función mezcladora.

Principio de autoregulación de la velocidad: Cuando haya seleccionado la velocidad, deje que el aparato funcione de manera autónoma. La velocidad es constante cualquiera que sea la evolución de la consistencia de la preparación.

FUNCION PURE (MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra)



En función mezcladora, una velocidad autorregulada ha sido especialmente estudiada para hacer puré (rotación irregular).

El puré debe prepararse a velocidad mínima. Dicha velocidad está representada en el

botón de velocidad variable por medio de un triángulo. Para alcanzarla, se debe girar el botón en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic.

• CORDÓN DE ALIMENTACIÓN

Para prolongar la duración del cordón, después de limpiar el aparato, enrollar el cable de alimentación en torno a los ganchos previstos con este fin, sin estirarlo demasiado.



POSICIÓN DE TRABAJO

• FUNCION CUCHILLA

A fin de lograr una mejor ergonomía de trabajo, le aconsejamos que sujete a la vez el mango y la base del bloque motor. Además, le recomendamos que incline ligeramente el aparato asegurándose de que la campana no está en contacto con el fondo del recipiente.



El aparato también se puede apoyar sobre el borde de la marmita siempre que se mantenga en posición inclinada y que la campana no esté en contacto con el fondo del recipiente.




Procure que la campana esté lo suficientemente sumergida como para evitar las salpicaduras y que las ranuras de ventilación del bloque motor no estén en contacto con los líquidos

Para lograr una eficacia óptima, se deben sumergir 2/3 de la longitud del pie de la batidora.

MP 800 Turbo


Un asa que permite sujetar correctamente el aparato y desplazarlo más fácilmente.



FUNCION MEZCLADORA

A fin lograr una mejor ergonomía de trabajo, le aconsejamos que sujete el aparato a la vez por el mango y la base del bloque motor.

También puede sujetarlo por el mango con una sola mano, de manera que la otra mano quede libre para sujetar eventualmente el recipiente.



Le recomendamos encarecidamente que no toque las paredes del recipiente con las mezcladoras

Para lograr una eficacia óptima, debe sumergir por lo menos 1/5 de la longitud de la mezcladora. También le aconsejamos que empiece con una velocidad lenta

El asa de la herramienta mezcladora permite asir correctamente el aparato.








MONTAJE/DESMONTAJE

• FUNCION CUCHILLA


Montaje de la campana sobre el tubo (válido sobre todos los modelos)



- Asegúrese de que el aparato no está enchufado.
- Alinee el plano A de la parte cónica del tubo con el dedo (B) interior de la campana.
- Encaje la parte cónica © del tubo en la campana. Cuando el anillo entre en contacto con la junta del tubo D, gire la campana en el sentido de la flecha (véase dibujo) de manera que la leva de la campana E se ensamble en la leva del tubo E y se bloquee ligeramente.


Desmontaje de la campana del pie (válido sobre todos los modelos)

- Asegúrese de que el aparato no está enchufado.
- Gire la campana en el sentido de la flecha ① (véase dibujo) para desensamblar la leva de la campana (E) de la leva del tubo (F) Al llegar al tope, retire la campana del pie.



Montaje del tubo sobre el bloque motor (MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 800 Turbo)


- Asegúrese de que el aparato no está enchufado.
- Alinee el plano A de la parte cónica C del tubo con el dedo (B) interior del cárter de aluminio.
- Encaje completamente la parte cónica © del tubo en el cárter de aluminio.
- Gire el tubo en el sentido de la flecha (véase dibujo) hasta que se bloquee ligeramente.



Desmontaje del tubo sobre el bloque motor (MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 800 Turbo)

- Asegúrese de que el aparato no está enchufado.
- Gire el tubo en el sentido inverso al del montaje.
- Al llegar al tope, retire el pie del cárter de aluminio.

Desmontaje de la cuchilla




- Para desmontar la cuchilla de manera segura, sujétela protegiendo su mano con el instrumento de bloqueo de la cuchilla, con un guante de seguridad o con un trapo grueso.
- Desenrosque el cubo de accionamiento con la herramienta de desmontaje.
- Cuando haya desenroscado el cubo de accionamiento, podrá sacar la cuchilla y limpiarla.

FUNCION MEZCLADORA (MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra)

Montaje de la caja en el bloque motor

- Asegúrese de que el aparato no está enchufado.
- Alinee el plano A de la parte cónica C de la caja de la mezcladora con el dedo B interior del cárter de aluminio.
- Encaje completamente la parte cónica © de la caja de la mezcladora en el cárter de aluminio.
- Gire la caja de la mezcladora en el sentido de la flecha (véase dibujo) hasta que se bloquee ligeramente.




Desmontaje de la caja

- Asegúrese de que el aparato no está enchufado.
- Gire la caja de la mezcladora en el sentido inverso al del montaje.
- Cuando llegue al tope, retire la caja de la mezcladora del cárter de aluminio.

Montaje de las mezcladoras en la caja


- Sujete la caja con una mano.
- Sujete la mezcladora con la otra mano y a continuación introduzca el eje A de la primera mezcladora en el orificio B del eje de la caja. Alinee los pernos de arrastre D con las ranuras.

- Al introducir la mezcladora en el eje © de la caja, haga un movimiento de rotación para encajar los pernos de arrastre en las ranuras © del eje©, de manera que la mezcladora quede fijada en su eje.
- Para asegurarse de que la mezcladora está bien fijada en el eje © , tire ligeramente de los ramales.
- Haga lo mismo con la segunda mezcladora. Si no consigue encajar la mecladora, sáquela, haga un giro de ¼ y vuelva a empezar la operación.




Desmontaje de las mezcladoras de la caja

Tire del eyector (A) en el sentido de la flecha sujetando el eyector con una mano y la caja (B) con la otra.



Desmontaje del eyector




- Sujete la mezcladora por los ramales ® con una mano.
- Con la otra, tire del eyector A en el sentido de la flecha (véase dibujo).

Pie, **cuchilla** (dispositivo exclusivo patentado Robot-Coupe) y **mezcladora** totalmente desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento y permitir una higiene perfecta.

 FUNCIÓN HERRAMIENTA MEZCLADORA (MP 450 XL FW Ultra) Es una opción en los modelos MP 350 Combi Ultra y MP 450 Combi Ultra.


Montaje de la herramienta mezcladora en su caja:



Alinear la parte plana de la herramienta mezcladora ${\mathbb B}$ con la parte plana de la caja ${\mathbb A}$.

Cuando esté montada en la caja, basta introducir la herramienta mezcladora en el bloque motor haciéndola girar en el sentido contrario a las agujas de un reloj.

Desmontaje de la herramienta mezcladora de su caja:



Para retirar la herramienta de la caja, sólo hay que pulsar el botón © para liberarla instantáneamente. Por último, basta desencajar la caja del bloque motor.

UTILIZACIONES & FABRICACIONES

La función mezcladora permite realizar todos los trabajos de mezcla en un tiempo mínimo. Le aconsejamos que vigile atentamente la realización de las preparaciones a fin de obtener el resultado deseado.

TRABAJOS RESTAURACIÓN -TIENDAS DE COMIDAS PREPARADAS

Función cuchilla

- Sopas / cremas / caldos
- Purés de verduras: zanahorias, espinacas, apio, nabos, judías verdes, etc.
- Mousses: verduras, pescado, etc.
- Compotas de frutas
- Salsas: verde, de pimientos, emulsionada con crema, tomate, perejil, etc.
- Trituraciones para sopas de cangrejo: langostinos, bogavantes, crustáceos, etc.
- Pasta de crepes

TRABAJOS RESTAURACIÓN -TIENDAS DE COMIDAS PREPARADAS

Función mezcladora

- Puré de patata (frescas o en copos)
- masa de crêpes
- mayonesa
- claras a punto de nieve
- mousse de chocolate
- cremas con mantequilla
- nata montada
- queso batido, etc.

TRABAJOS SECTORES LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

• Mezclas: fabricación de ungüentos, cremas, pastas, etc ..., emulsiones.

SOPORTES MARMITA

Los soportes permiten inclinar el triturador sin esfuerzo o dejarlo trabajar con total autonomía. Fabricados íntegramente en acero inoxidable y totalmente desmontables, son fáciles de limpiar y muy prácticos de utilizar.

• SOPORTES REGULABLES

Existen tres soportes opcionales para la marmita, que se adecuan al tamaño del recipiente :

- Ø Marmita de 330 mm a 650 mm
- Ø Marmita de 500 mm a 1000 mm
- Ø Marmita de 850 mm a 1300 mm



SOPORTE UNIVERSAL

Para marmitas de todo diámetro.



HIGIENE

El material debe estar limpio en todas las fases de la fabricación.

Es imprescindible limpiar minuciosamente el aparato cada vez que se trabajan alimentos distintos utilizando un detergente/desinfectante.

• IMPORTANTE: NO UTILICE NUNCA LEJÍA PURA

- Diluya correctamente el detergente/desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante que generalmente figuran en el embalaje.
- Frote bien si es necesario.
- Deje actuar.
- Aclare con cuidado.
- Seque minuciosamente con un trapo que se destinará exclusivamente a ese uso.

LIMPIEZA

A

CUIDADO

Por precaución, le aconsejamos que desenchufe siempre el aparato antes de proceder a las operaciones de limpieza (peligro de electrocución).

Después de utilizar la batidora en una preparación caliente, enfríe la parte inferior del pie o de la mezcladora con agua fría antes de desmontar el útil.

Cuando termine la preparación, limpie inmediatamente el pie o la mezcladora para evitar que los alimentos se peguen a las paredes.

• BLOQUE MOTOR

No sumerja nunca el bloque motor con su mango en el agua, límpielo con un trapo ligeramente húmedo o con una esponja.

PIE Y CAMPANA

Existen dos posibilidades:

• Procedimiento simplificado de limpieza

- Sumerja el pie con la campana en un recipiente con agua y póngalo en marcha durante unos segundos para eliminar los posibles restos de alimentos de la cuchilla y la campana.
- Asegúrese de que ha desconectado el aparato, teniendo cuidado de que el agua no penetre en el pie.
- Proceda luego a desmontar la campana del pie para eliminar la condensación.

• Procedimiento completo de limpieza

- Desenchufe el aparato.
- Lave el pie con la campana utilizando agua del grifo.
- Desmonte la campana del pie y después el cuchillo. Actúe con cuidado para no estropear las superficies del eje y de la guarnición de junta. Limpie cada pieza utilizando un detergente que no sea demasiado agresivo.
- Seque bien las distintas piezas después de lavarlas para evitar que se oxiden.

• CUCHILLA

Es necesario desmontar la cuchilla de la campana para limpiar bien el aparato.

Después de limpiar la cuchilla, seque bien las hojas para evitar que se oxiden.

CAJA DE LA MEZCLADORA

No sumerja nunca la caja de la mezcladora en el agua. Límpiela con un trapo lígeramente húmedo o con una esponja.

No limpie nunca la caja de la mezcladora en el lavavajillas.

MEZCLADORA

Las mezcladoras se pueden limpiar a mano o en el lavavajillas.

Para que la limpieza sea eficaz, le recomendamos que desmonte el eyector de la mezcladora.

CAJA DE LA HERRAMIENTA MEZCLADORA



Nunca sumergir la caja de la herramienta mezcladora en agua. Hay que limpiarla con un trapo ligeramente húmedo. Nunca introducir tampoco la caja en un lavavajillas.

HERRAMIENTA MEZCLADORA



Es posible lavar la herramienta mezcladora manualmente o en un lavavajillas. También es posible limpiarla con un trapo ligeramente húmedo.

Λ

IMPORTANTE

Verifique que su detergente se puede utilizar con piezas de plástico. En efecto, algunos detergentes demasiados alcalinos (con fuerte concentración de soda o amoníaco por ejemplo) son totalmente incompatibles con ciertas materias plásticas y las deterioran muy rápidamente.

MANTENIMIENTO

• CUCHILLA

El resultado del corte depende principalmente del estado de las hojas y de su desgaste. La cuchilla se deteriora con el uso y hay que sustituirla periódicamente para seguir obteniendo la misma calidad de producto final.

Se aconseja cambiar el anillo de guía y la guarnición de junta al mismo tiempo que la cuchilla.

MEZCLADORA

El resultado de la preparación depende principalmente del estado de los ramales y de su desgaste. Por ello, conviene cambiarlos periódicamente para obtener un producto final de óptima calidad.


• CORDÓN DE ALIMENTACIÓN

Para garantizar una seguridad correcta, el cordón de alimentación debe estar siempre en buen estado. El cordón es efectivamente una pieza sometida a numerosos esfuerzos y es necesario cambiarlo en caso de deterioración (corte o quemadura, por ejemplo).

Procedimiento para reemplazar el cable:

- 1) Utilizar la herramienta de desmontaje entregada con el cordón de recambio.
- 2) Presionar la cabeza del empujador (ver la foto) y tirar el cable sin soltar la herramienta de desmontaje.
- 3) Montaje del cordón nuevo: consultar la página 64, sección "PUESTA EN FUNCIONAMIENTO".





JUNTA DE PIE

A fin de conservar una hermeticidad perfecta entre la campana y el pie, hay que examinar periódicamente el estado de desgaste de esta junta y sustituirla cuando sea necesario.

ANILLO JUNTA

El anillo junta del pie se puede lubrificar (utilíce aceite de mesa).

A fin de conservar una hermeticidad perfecta del pie, se debe examinar periódicamente el estado de desgaste de este anillo y sustituirlo si es necesario.

Este anillo junta se puede cambiar fácilmente; le aconsejamos que se asegure en todo momento de que está en buen estado.


• CARTUCHO

El cartucho debe cambiarse si:


- Un líquido ha penetrado en el pie del aparato
- Hay juego en la cuchilla

1) Desmontaje del cartucho:

Colocar la herramienta para desmontar la cuchilla © sobre el cartucho B. Para sacar el cartucho de su emplazamiento, dar un golpe con la maza D sobre la herramienta de desmontaje ©.



2) Montaje del cartucho:



Orientar los salientes del cartucho ® de modo que se alineen con las ranuras de la campana A. Empujar el cartucho con la mano en el sentido de la flecha y fijarlo en la campana con la herramienta de desmontaje.


🛕 CUIDADO

Verifique periódicamente:

- El estado de las membranas de hermeticidad de los tres botones, que no deben presentar ningún signo de agrietamiento, pues esto anularía la hermeticidad.
- El estado del cuerpo del triturador, el que no debe presentar ningún signo de agrietamiento ni ninguna apertura anormal que permita el acceso a las piezas eléctricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO Y DIMENSIONES



		Dimensiones (mm)							Peso (kg)		
Modelos 1	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	Neto	Con embalaje
MP 350 Ultra	125	725	100	360					200	4,6	6,1
MP 350 V.V. Ultra	125	725	100	360					200	4,8	6,3
MP 450 Ultra	125	825	100	460					200	4,9	6,4
MP 450 V.V. Ultra	125	825	100	460					200	5,0	6,4
MP 550 Ultra	125	925	110	560					200	5,2	6,7
MP 600 Ultra	125	970	110	580					200	5,7	7,6
MP 800 Ultra	125	1130	110	740			212	189	200	7,1	9

Modelos 2	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	Neto	Con embalaje
MP 350 Combi Ultra	125	775	100	360	440	120			200	5,9	8,3
MP 450 Combi Ultra	125	875	100	360	440	120			200	6,1	8,5
MP 450 FW Ultra	125	805			440	120			200	4,3	6,5

Modelos 3	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	Neto	Con embalaje
Bloque motor MP Combi + Herramienta mezcladora/ MP 450 XL FW Ultra	150	1175	815	175					200	5,3	8,5

• ALTURA DE TRABAJO

Le aconsejamos que coloque el aparato sobre una encimera estable.

• NIVEL DE RUIDO

El nivel continuo equivalente de presión acústica cuando el aparato funciona vacío es inferior a 70 dB (A).

• CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Aparato monofásico MP 350 Ultra

Motor	Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	9500	2,1
120 V / 60 Hz	9300	3,7
220 V / 60 Hz	9000	2,0

Aparato monofásico MP 350 V.V. Ultra

Motor	Batidora Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	de 1500 a 9000	2,1
120 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	3,7
220 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	2,0

Aparato monofásico MP 450 Ultra

Motor	Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	9500	2,3
120 V / 60 Hz	9300	4,5
220 V / 60 Hz	9000	2,2

Aparato monofásico MP 450 V.V. Ultra

Motor	Batidora Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	de 1500 a 9000	2,3
120 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	4,5
220 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	2,2

Aparato monofásico MP 550 Ultra

Motor	Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	9000	3,5
120 V / 60 Hz	8500	6,5
220 V / 60 Hz	8500	3,3

Aparato monofásico MP 600 Ultra

Motor	Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	9500	3,4
120 V / 60 Hz	9300	6,8
220 V / 60 Hz	9000	3,2

Aparato monofásico MP 800 Turbo

Motor	Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	9500	4,5
120 V / 60 Hz	9300	7,5
220 V / 60 Hz	9000	2,0

Aparato monofásico MP 350 Combi Ultra

Motor	Batidora Velocidad (rpm)	Mezcladora Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	de 1500 a 9000	de 250 a 1500	2,1
120 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	de 250 a 1500	3,7
220 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	de 250 a 1500	2,0

Aparato monofásico MP 450 Combi Ultra

Motor	Batidora Velocidad (rpm)	Mezcladora Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	de 1500 a 9000	de 250 a 1500	2,3
120 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	de 250 a 1500	4,5
220 V / 60 Hz	de 1500 a 9000	de 250 a 1500	2,2

Aparato monofásico

MP 450 FW Ultra / MP 450 XL FW Ultra

Motor	Batidora Velocidad (rpm)	Intensidad (Amp.)
230 V / 50 Hz	de 250 a 1500	2,3
120 V / 60 Hz	de 250 a 1500	4,5
220 V / 60 Hz	de 250 a 1500	2,2

 La potencia se indica en la placa de características.

SEGURIDAD



CUIDADO

Los cuchillos y las hojas son objetos que cortan. Hay que manipularlas con precaución.

Las batidoras ROBOT-COUPE están dotadas de un sistema de seguridad que consta de :

- dispositivo de seguridad de accionamiento,
- seguridad térmica de funcionamiento,
- seguridad de intensidad excesiva,
- dispositivo de seguridad de falta de tensión.
- Indicador de activación de sobreintensidad
- Seguridad de montaje del cordón

• Dispositivo de seguridad de accionamiento

Este dispositivo impide que el aparato se ponga en marcha intempestivamente. En efecto, para poner en marcha el aparato hay que pulsar los dos botones de mando. A fin de proceder a su puesta en marcha, remítase al apartado PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (página 64).

• Seguridad térmica de funcionamiento

Si se impone un funcionamiento forzado al aparato durante un tiempo prolongado, este último entra automáticamente en modo de seguridad térmica. En este caso, hay que esperar que se enfríe completamente (unos 30 minutos) y efectuar las operaciones de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (página 64).

Seguridad de intensidad excesiva


En caso de sobrecarga del aparato (cuchara u otro utensilio en el recipiente) o de utilizarlo en una preparación demasiado espesa, el motor se para. Esta parada indica que la preparación es demasiado espesa o que no está destinada al procesamiento con un triturador. Para volver a poner el aparato en marcha, efectuar las operaciones de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (página 64).

• Dispositivo de seguridad de falta de tensión

Si se produce un corte de corriente o se desenchufa el aparato, éste sólo se puede volver a poner en marcha siguiendo los pasos de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (página 64).

Indicador de activación de sobreintensidad (MP 600 Ultra y MP 800 Turbo)

En caso de sobrecarga del aparato o de una utilización del triturador en una preparación demasiado espesa, el indicador de sobreintensidad titilará durante cinco segundos para advertir que el motor se apagará. Ello significa que la preparación es demasiado espesa o que



no es adecuada para el triturador sumergible. En ese caso, podrá volver a poner en marcha el triturador; no obstante, el aparato se detendrá nuevamente si la consistencia de la preparación no ha sido modificada.

• Seguridad de montaje del cordón

Antes de conectar el cordón a la red eléctrica, comprobar siempre:

1°) el buen estado del cordón,

2°) su correcta conexión en el asa del aparato. Si no es el caso, ver el procedimiento de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (página 64).

RECUERDE

Nunca intente eliminar los sistemas de bloqueo y de seguridad.

Nunca introduzca un objeto en el recipiente de trabajo.

No haga funcionar el aparato en vacío (no sumergido en los ingredientes).

Antes de desmontar el pie, la campana o las palas de la batidora, asegúrese de que el aparato está desenchufado.

Se recomienda inclinar ligeramente el aparato asegurándose de que la campana no esté en contacto con el fondo del recipiente.



PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN CASO DE PARADA DEL APARATO

En primer lugar, identifique con precisión la causa de la parada del aparato.

- Si se ha producido un corte de corriente o el aparato se ha desenchufado.
- Deje de pulsar el botón de mando (BM).
- Solucione el problema.
- Vuelva a poner en funcionamiento el aparato siguiendo el procedimiento de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (véase página 64).

• Si se trata del calentamiento del aparato


- Deje de pulsar el botón de mando (BM).
- Desenchufe el aparato.
- Espere unos minutos hasta que se enfríe el motor y la protección térmica vuelva a funcionar.
- Vuelva a poner en funcionamiento el aparato siguiendo el procedimiento de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (véase página 64).

• Si se trata de una causa indeterminada

- Deje de pulsar el botón de mando (BM).
- Desenchufe el aparato.
- Controle:
- la alimentación del sector,
- la libre rotación de la cuchilla en la campana (utensilio provoca bloqueo),
- el estado del cable de alimentación,
- la libre rotación de la cuchilla en la campana (no se produce gripado),
- la rotación del árbol impulsor. Para ello, desmonte la campana del pie y controle manualmente la rotación de la salida de árbol.

Si el indicador titila (MP 600 Ultra y MP 800 Turbo)

En caso de sobrecarga del aparato o de una utilización del triturador en una preparación demasiado espesa, el indicador de sobreintensidad titilará durante cinco segundos para advertir que el motor se apagará. Ello significa que la preparación es demasiado espesa o que



no es adecuada para el triturador sumergible.

En ese caso, podrá volver a poner en marcha el triturador; no obstante, el aparato se detendrá nuevamente si la consistencia de la preparación no ha sido modificada.

En caso de avería no registrada, diríjase a su revendedor o envíe el aparato al servicio posventa.


NORMAS

Consultar la declaración de conformidad en la página 2.

robot@coupe

MP 350 Ultra

N° de série / Serial number - 643 - - - - -





MP 350 Ultra


N° de série / Serial number - 643 - - - -

Index	Pièce / Part	Désignation Description DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DE LA COMPLETE FOOT										
1	39 331	PIED COMPLET MP3	50 A		N	IP350A COMPL	ETE FOOT					
2	39 332	PIED COMPLET MP350 A MP350A COMPLETE FOOT PIED MP350 A EQUIPE MP350 A FOOT										
3	89 619	RESSORT PIED MP MP FOOT SPRING										
4	39 333	ARBRE D'ENTRAINE	RBRE D'ENTRAINEMENT MP350 A MP350 A DRIVING SHAFT AGUE PIED MP A (roulement-joint à lèvre) MPA FOOT BEARING RACE									
5	39 334	BAGUE PIED MP A (r	oulement-joint	à lèvre)	N	IPA FOOT BEA	RING RACE					
6	89 624	CAGE D'ENTRAINEM										
7	89 628	JOINT DE PIED MP/C	MP		M	IP/CMP FOOT	SEAL					
8	39 335	CLOCHE INOX MP45	OCHE INOX MP450A EQU MP450 A BELL COVER UTEAU MP450 A BLADE									
9	39 337	COUTEAU MP450 A			N	IP450 A BLADE						
10	89 625	MOYEU D'ENTRAINE	MENT MP A		M	IP ADRIVING H	UB					
11	89 360	KIT BOUCHON POIG	NEE +VIS+CA	CHE VIS	C	AP HANDLE KI	T +SCREW+C	AP SCREW				
12	89 533	KIT ETANCHEITE MP			N	IP CMP WATER	RPROOFNESS	KIT				
13	89 145	POIGNEES MP (G+D)	IGNEES MP (G+D)+VIS+CACHE HANDLES MP (L+R)+SCREW+ CAP SCREW									
14	89 508	KIT GRILLES MP (x2)	T GRILLES MP (x2) MP VENT COVERS KIT (x2)									
15	89 662	OUTIL DEMONTAGE	MP/CMP			IP/CMP DISMO						
16	89 629	SUPPORT MURAL M	>			IP WALL SUPP						
17	89 621	VIS M4x105 MP (x4)			M	IP SCREW M4x	105 (x4)					
18	89 156		RROUILLAGE+VIS+CACHE VIS LOCKING ARM+SCREW+CAP SCREW KIT									
19	89 155		LEVIER DE PRESENCE+VIS+CACHE VIS PRESENCE ARM+SCREW+CAP SCREW KIT PRODUITE DE LIBITE DE L'ISTA CACHE VIS MICROSWITCH+SCREW+CAP SCREW									
20	89 365		RRUPTEUR +VIS+CACHE VIS MICROSWITCH+SCREW+CAP SCREW									
21	89 530	KIT BOUTON MP/CM				MP/CMP KNOBS KIT +SCREW+CAP SCREW						
22	89 364	KIT LEVIER DE COMMANDE+VIS+CACHE VIS COMMAND ARM KIT+SCREW+CAP SCREW KIT VIS POIG MD/CMD (VE)										
23	89 532	KIT VIS POIG MP/CMP (x5) MP/CMP HANDLE SCRE)				
24	89 572	VENTILATEUR DEFL				IP VENTILATO	२					
25	89 571	COURONNE CANALI				IP AIR DUCT						
26	89 569	CONDUIT VENTILATI				IP VENTILATOI						
27	89 507	ROULEMENT MOTEL				IP MOTOR BEA						
28	89 031	VIROLE HAUTE MP3:	ou Ultra		IV.	MP350 Ultra HIGH FERRULE						
	Index	Désignation			E	escription						
	Α	PLATINE			C	IRCUIT BOAF	RD					
	В	CABLE D'ALIMENT	ATION		F	OWER CORE)					
	С	INDUIT			II.	NDUCED CIR	CUIT					
	D	CHARBONS (x2)			В	RUSHS (x2)						
	E	FILS ELECTRIQUE	S			LECTRICAL \	WIRING					
	G	CONNECTEUR CONNECTOR										
	M	MOTEUR MOTOR										
	1	T		T	T				1			
	Machine Voltage A B				С	D	E	G	М			
	89 139											
	4 800 89 136											
34 800 BRA 220-240/50-60/1 89 392 89 141 89 518 89 535 89 425				89 148	89 040							
34 801 UK 89 137												
34	802 Aust			89 138								
34	805	120/60/4	00 202	89 143	90 E40	00 527	90.426	90 440	90.044			
34 809 Japon 120/60/1 89 393 89 144 89 519 89 537 89 426 89 149					פוכפס	09 53/	09 420	09 149	89 044			

robot@coupe®

MP 350 Ultra V.V.

N° de série / Serial number - 650 - - - - -





MP 350 Ultra V.V.

N° de série / Serial number - 650 - - - - -

C: 01/2012


REV:

index	Pièce / Part	Désignation				Description						
1	39 331	PIED COMPLET MP3	50 A		N	MP350A COMPL	ETE FOOT					
2	39 332	PIED MP350 A EQUIP	PΕ		1	MP350 A FOOT						
3 89 619 RESSORT PIED MP 4 39 333 ARBRE D'ENTRAINEMENT MP350 A						MP FOOT SPRING						
4	39 333	ARBRE D'ENTRAINE	MENT MP350	Α	1	MP350 A DRIVING SHAFT						
5	39 334	BAGUE PIED MP A (re	oulement-joint	t à lèvre)	١	MPA FOOT BEARING RACE						
6	89 624	CAGE D'ENTRAINEM	ENT INOX		5	STAINLESS STE	EEL DRIVING F	RAME				
7	89 628	JOINT DE PIED MP/C	MP		١	MP/CMP FOOT	SEAL					
8	39 335	CLOCHE INOX MP45	0A EQU		ľ	MP450 A BELL (COVER					
9	39 337	COUTEAU MP450 A				MP450 A BLADE						
10	89 625	MOYEU D'ENTRAINE				MP ADRIVING HUB						
11	89 154	BOUTON VARIATEUR				MP/CMP VARIATOR SWITCH+SCREW+CAP SCREW						
12	89 533	KIT ETANCHEITE MP				MP CMP WATERPROOFNESS KIT HANDLES MP (L+R)+SCREW+ CAP SCREW						
13	89 145	POIGNEES MP (G+D)		=		HANDLES MP (L+R)+SCREW+ CAP SCREW MP VENT COVERS KIT (x2)						
14	89 508	KIT GRILLES MP (x2)				MP VENT COVERS KIT (x2) MP/CMP DISMOUNT TOOL						
15 16	89 662	OUTIL DEMONTAGE										
16 17	89 629	SUPPORT MURAL MI VIS M4x105 MP (x4)	-			MP WALL SUPP MP SCREW M4>						
17 18	89 621 89 156	KIT LEVIER DE VERR	OUBLACE!	//S±CACHE \//		JOCKING ARM+	` '	SCDEW KIT				
19	89 155	KIT LEVIER DE PRES				PRESENCE ARI						
20	89 530	KIT BOUTON MP/CMI				MP/CMP KNOBS						
21	89 531	KIT LEVIER COMMAN				MP/CMP COMM						
22	89 532	KIT VIS POIG MP/CM		VISTOACHE		MP/CMP HANDL			SCILLIV			
23	89 574	VENTILATEUR AIMAN	• •			MPC MAGNET VENTILATOR						
24	89 571	COURONNE CANALIS				MP AIR DUCT						
25	89 613	SUPPORT SELF MP				MP SELF REST						
26 89 569 CONDUIT VENTILATEUR MP						MP VENTILATO	R PIPE					
27 89 507 ROULEMENT MOTEUR MP					1	MP MOTOR BEA	RING					
28 89 037 VIROLE HAUTE MP350 Ultra VV					P	MP350 VV Ultra	HIGH FERRUL	.E				
.,												
	Index	Désignation			L	Description						
	Α	PLATINE			(CIRCUIT BOAI	RD					
	В	CABLE D'ALIMENT	ATION		F	POWER CORE)					
	С	INDUIT			ı	NDUCED CIR	CUIT					
	D	CHARBONS (x2)				BRUSHS (x2)						
	E		e			ELECTRICAL '	MIDING					
	i	FILS ELECTRIQUE	J									
	G	CONNECTEUR			CONNECTOR							
	M	MOTEUR				MOTOR						
-	Machine	Voltage	Α	В	С	D	E	G	М			
	34 840 BRA 89 141											
34 840				89 136								
	840 KOR	220-240/50-60/1	89 406		89 518	89 535	89 408	89 152	89 04			
	846 Suisse			89 139	3.3							
34	841 UK			89 137								
34	842 Aust			89 138								
34	845			89 143		1		1				
	849 Japon	120/60/1	89 407	89 144	89 519	89 537	89 409	89 153	89 04			
34		i l			1	1	1	1	1			

robot@coupe[®]

MP 450 Ultra

N° de série / Serial number - 644 - - - - -





MP 450 Ultra

N° de série / Serial number - 644 - - - -


	819 Japon	120/00/1	03 333	89 144	09 319	89 519 89 537 89 426 89 149 89 045					
34	815	120/60/1	89 393	89 143	80 510	80 537	80 426	80 140	80 045		
34	812 Aust			89 138							
34	811 UK]		89 137							
34	810 BRA]		89 141							
35	810 KOR	220-240/50-60/1	89 392	89 136	89 518	89 535	89 425	89 148	89 041		
	810	1									
	34 810 ZAF 89 140										
	34 816 Suisse 89 139										
N	/lachine	Voltage A B				D	Е	G	М		
	141	MOTEOR			IV						
	M	MOTEUR			MOTOR						
	G	CONNECTEUR				CONNECTOR					
	E	FILS ELECTRIQUE	:S			ELECTRICAL WIRING					
	D	CHARBONS (x2)				BRUSHS (x2)					
	C	INDUIT				IDUCED CIRC					
	В	CABLE D'ALIMENT	ATION			OWER CORE					
	Α	PLATINE				CIRCUIT BOARD					
	Index	Désignation			D	escription					
	** **										
27 28	89 032	VIROLE HAUTE MP4				P MOTOR BEA P450 Ultra HIG					
26 27	89 569	ROULEMENT MOTEL				P VENTILATOR P MOTOR BEA					
25 26	89 571 89 569	COURONNE CANALI CONDUIT VENTILAT		P AIR DUCT P VENTILATOF	D DIDE						
24	89 572					P VENTILATOR	₹				
23	89 532	KIT VIS POIG MP/CM				P/CMP HANDL					
22	89 364	KIT LEVIER DE COM		CACHE VIS		OMMAND ARM					
21	89 530	KIT BOUTON MP/CM	P +VIS+CACH	IE VIS	M	P/CMP KNOBS	NOBS KIT +SCREW+CAP SCREW				
20	89 365	MICRO INTERRUPTE	EUR +VIS+CA	CHE VIS	M	ICROSWITCH+	-SCREW+CAP	SCREW			
19	89 155	KIT LEVIER DE PRES	SENCE+VIS+C	CACHE VIS	Р	RESENCE ARI	/I+SCREW+CA	P SCREW KIT			
18	89 156	KIT LEVIER DE VERF	ROUILLAGE+\	/IS+CACHE VIS	S L	OCKING ARM+	SCREW+CAP	SCREW KIT			
17	89 621	VIS M4x105 MP (x4)			M	P SCREW M4x	105 (x4)				
16	89 629	SUPPORT MURAL M	Р		М	P WALL SUPP	ORT				
15	89 662	OUTIL DEMONTAGE				P/CMP DISMO					
14	89 508	KIT GRILLES MP (x2)		-		P VENT COVE		ON COMEN			
12 13	89 533 89 145	KIT ETANCHEITE ME POIGNEES MP (G+D				P CMP WATEF ANDLES MP (L					
11	89 360	KIT BOUCHON POIG				AP HANDLE KI					
10	89 625	MOYEU D'ENTRAINE				P ADRIVING H					
9	39 337	COUTEAU MP450 A				P450 A BLADE					
8	39 335	CLOCHE INOX MP45	0A EQU		M	P450 A BELL C	OVER				
7	89 628	JOINT DE PIED MP/C	MP		M	P/CMP FOOT S	SEAL				
6	89 624	CAGE D'ENTRAINEM	IENT INOX		s	TAINLESS STE	EL DRIVING F	RAME			
5	39 334	BAGUE PIED MP A (r	oulement-joint	à lèvre)	М	PA FOOT BEA	RING RACE				
4	39 340	ARBRE D'ENTRAINE	MENT MP450	Α		MP450 A DRIVING SHAFT					
3	89 619	RESSORT PIED MP	_			MP450 A FOOT MP FOOT SPRING					
2	39 339	PIED MP450 A EQUIF				P450A COMPL	ETEFOOT				
1	39 338	PIED COMPLET MP4									

REV:

robotøcoupe®

MP 450 Ultra V.V.

N° de série / Serial number - 651 - - - - -





MP 450 Ultra V.V.

N° de série / Serial number - 651 - - - -

C: 01/2012


REV:

ndex	Pièce / Part	Désignation				Description						
1	39 338	PIED COMPLET MP	450 A			MP450A COMP	LETE FOOT					
2	39 339	PIED MP450 A EQUI	IPE			MP450 A FOOT						
3	89 619	RESSORT PIED MP				MP FOOT SPRING						
4	39 340	ARBRE D'ENTRAINE	EMENT MP45	0 A		MP450 A DRIVING SHAFT						
5	39 334	BAGUE PIED MP A (roulement-joir	nt à lèvre)		MPA FOOT BEARING RACE						
6	89 624	CAGE D'ENTRAINE	MENT INOX			STAINLESS STEEL DRIVING FRAME						
7	89 628	JOINT DE PIED MP/	CMP			MP/CMP FOOT	SEAL					
8	39 335	CLOCHE INOX MP4	50A EQU			MP450 A BELL	COVER					
9	39 337	COUTEAU MP450 A				MP450 A BLADE						
10	89 625	MOYEU D'ENTRAIN	EMENT MP A			MP ADRIVING HUB MP/CMP VARIATOR SWITCH+SCREW+CAP SCREW						
11	89 154	BOUTON VARIATEL	JR MP/CMP+\	/IS+CACHE VI	S	MP/CMP VARIA	TOR SWITCH	SCREW+CAP	SCREW			
12	89 533	KIT ETANCHEITE M	P CMP+VIS+0	CACHE VIS		MP CMP WATE	RPROOFNESS	KIT				
13	89 145	POIGNEES MP (G+D	D)+VIS+CACH	E		HANDLES MP (L+R)+SCREW-	CAP SCREW				
14	89 508	KIT GRILLES MP (x2	2)			MP VENT COVE	ERS KIT (x2)					
15	89 662	OUTIL DEMONTAGE	E MP/CMP			MP/CMP DISMOUNT TOOL						
6	89 629	SUPPORT MURAL N	/IP			MP WALL SUPF	PORT					
17	89 621	VIS M4x105 MP (x4)				MP SCREW M4	x105 (x4)					
18	89 156	KIT LEVIER DE VER	ROUILLAGE+	VIS+CACHE V	'IS	LOCKING ARM	+SCREW+CAP	SCREW KIT				
19	89 155	KIT LEVIER DE PRE	SENCE+VIS+	CACHE VIS		PRESENCE AR	M+SCREW+C	AP SCREW KIT				
20	89 530	KIT BOUTON MP/CN	//P +VIS+CAC	HE VIS		MP/CMP KNOB	S KIT +SCREW	V+CAP SCREW				
21	89 531	KIT LEVIER COMMA	NDE MP/CMF	P+VIS+CACHE	VIS	MP/CMP COMM	IAND ARM KIT	+SCREW+CAF	SCREW			
22	89 532	KIT VIS POIG MP/CM	ЛР (х5)			MP/CMP HAND	LE SCREW (x5)				
23	89 574	VENTILATEUR AIMA	ANT MPC			MPC MAGNET	VENTILATOR					
24	89 571	COURONNE CANAL	ISATION MP			MP AIR DUCT						
25	89 613	SUPPORT SELF MP				MP SELF REST						
26	89 569	CONDUIT VENTILAT	TEUR MP			MP VENTILATO	R PIPE					
27	89 507	ROULEMENT MOTE		MP MOTOR BEA	ARING							
28	89 038	89 038 VIROLE HAUTE MP450 Ultra VV					HIGH FERRUI	_E				
	to do	Dá innetie e				December						
	Index	Désignation				Description						
	Α	PLATINE				CIRCUIT BOA	.RD					
	В	CABLE D'ALIMEN	TATION			POWER COR	D					
	С	INDUIT				INDUCED CIR	CUIT					
	D	CHARBONS (x2)				BRUSHS (x2)						
	E	FILS ELECTRIQUE	ES			ELECTRICAL	WIRING					
	G					CONNECTOR						
	1	CONNECTEUR										
	M	MOTEUR				MOTOR						
	/lachine	Voltage	Α	В	С	D	E	G	М			
	850 BRA			89 141								
	84 850 84 850 KOR		1									
			89 518	89 535	89 408	89 152	89 04					
34	856 Suisse		00 T00	89 139	55 515		35 400	00 102	55 57			
34	851 UK			89 137								
	852 Aust	1		89 138	1							
				89 143		+						
21		120/60/1	89 407		89 519	89 537	89 409	89 153	89 04			
34	359 Japon 120/60/1 89 407 89 144 89 5				09 019 09 037 09 409 89 103 89 045							

robot@coupe®

MP 550 Ultra

N° de série / Serial number - 645 - - - - -





MP 550 Ultra


N° de série / Serial number - 645 - - - -

Index	Pièce / Part	Désignation			i	Description					
1	39 341	PIED COMPLET MP	550 A			MP550A COMPI	ETE FOOT				
2	39 342	PIED MP550 A EQUIPE MP550 A FOOT									
3	89 619	RESSORT PIED MP	RBRE D'ENTRAINEMENT MP550 A MP550 A DRIVING SHAFT								
4	39 343	ARBRE D'ENTRAINI	EMENT MP550	0 A	ı	MP550 A DRIVII	NG SHAFT				
5	39 334	BAGUE PIED MP A	(roulement-joir	nt à lèvre)	ı	MPA FOOT BEARING RACE					
6	89 624	CAGE D'ENTRAINE	MENT INOX		;	STAINLESS STEEL DRIVING FRAME					
7	89 628	JOINT DE PIED MP/	CMP		1	MP/CMP FOOT	SEAL				
8	39 344	CLOCHE INOX MP5	50A EQU		1	MP550 A BELL	COVER				
9	39 345	COUTEAU MP550 A			i	MP550 A BLADE	<u> </u>				
10	89 625	MOYEU D'ENTRAIN	EMENT MP A		!	MP ADRIVING HUB					
11	89 360	KIT BOUCHON POK	GNEE +VIS+C	ACHE VIS	(CAP HANDLE K	IT +SCREW+C	AP SCREW			
12	89 533	KIT ETANCHEITE M	P CMP+VIS+C	CACHE VIS	ı	MP CMP WATE	RPROOFNESS	KIT			
13	89 145	POIGNEES MP (G+	D)+VIS+CACH	E	1	HANDLES MP (I	+R)+SCREW+	CAP SCREW			
14	89 508	KIT GRILLES MP (x2	2)		İ	MP VENT COVE	RS KIT (x2)				
15	89 662	OUTIL DEMONTAGE	E MP/CMP		Į	MP/CMP DISMC	UNT TOOL				
16	89 629	SUPPORT MURAL N	ИP		I	MP WALL SUPF	ORT				
17	89 621	VIS M4x105 MP (x4)			İ	MP SCREW M4:	x105 (x4)				
18	89 156	KIT LEVIER DE VER	IT LEVIER DE VERROUILLAGE+VIS+CACHE VIS LOCKING ARM+SCREW+CAP SCREW KIT								
19	89 155	KIT LEVIER DE PRESENCE+VIS+CACHE VIS PRESENCE ARM+SCREW+CAP SCREW KIT									
20	89 365	MICRO INTERRUPTEUR +VIS+CACHE VIS MICROSWITCH+SCREW+CAP SCREW									
21	89 530	KIT BOUTON MP/CM	MP +VIS+CAC	HE VIS	ı	MP/CMP KNOBS	S KIT +SCREW	+CAP SCREW			
22	89 364	KIT LEVIER DE COM	MANDE+VIS	+CACHE VIS	(COMMAND ARM	KIT+SCREW	+CAP SCREW			
23	89 532	KIT VIS POIG MP/CI	MP (x5)		ı	MP/CMP HANDI	E SCREW (x5)			
24	89 572	VENTILATEUR DEF	LEC MP		ļ	MP VENTILATOR					
25	89 571	COURONNE CANAL	ISATION MP		1	MP AIR DUCT					
26	89 569	CONDUIT VENTILAT	TEUR MP		ı	MP VENTILATO	R PIPE				
27	89 507	ROULEMENT MOTE	UR MP		!	MP MOTOR BEA	RING				
28	89 033	VIROLE HAUTE MP	550 Ultra		I	MP550 Ultra HIG	H FERRULE				
	i										
	Index	Désignation				Description					
	Α	PLATINE			(CIRCUIT BOA	RD				
	В	CABLE D'ALIMEN	TATION		1	POWER COR	כ				
	С	INDUIT			ĺ	INDUCED CIR	CUIT				
	D	CHARBONS (x2)				BRUSHS (x2)					
	E	FILS ELECTRIQU	EC			ELECTRICAL WIRING					
	1		LU								
	G	CONNECTEUR				CONNECTOR					
	М	MOTEUR				MOTOR					
	/lachine	Voltage	С	D	Е	G	M				
	Machine Voltage A B 34 820 BRA 89 141										
	820										
	34 820 KOR 89 136										
				89 510	89 535	89 425	89 148	89 042			
34	826 Suisse]		89 139							
34	821 UK			89 137							
34	822 Aust	-		89 138							
34	825	420/00/4	90.424	89 143	00 E44	00 507	90.400	00.440	00.040		
34	829 Japon	120/60/1	89 431	89 144	89 511	89 537	89 426	89 149	89 046		
						1	1	<u> </u>			

robotocoupe

MP 600 Ultra

N° de série / Serial number - 646 - - - - -





MP 600 Ultra


N° de série / Serial number - 646 - - - -

Index	Pièce / Pa	rt Désignation				Descrip	tion					
1	39 34	6 PIED COMPLET	MP600 A			MP600	A COMPLET	E FOOT				
2	39 34	8 PIED MP600A E	:QU			MP600	A FOOT					
3 89 619 RESSORT PIED MP 4 39 349 ARBRE D'ENTRAINEMENT MP600 A						MP FO	OT SPRING					
4	39 34	9 ARBRE D'ENTR	AINEMENT M	1P600 A		MP600 A DRIVING SHAFT						
5	39 33	4 BAGUE PIED M	P A (roulemer	nt-joint à lèvre)	MPA FOOT BEARING RACE						
6	89 62	4 CAGE D'ENTRA	INEMENT IN	XC		STAINLESS STEEL DRIVING FRAME						
7	89 62	8 JOINT DE PIED	MP/CMP			MP/CMP FOOT SEAL						
8	39 34	4 CLOCHE INOX	MP550 A EQU	J.		MP550	A BELL COV	ER				
9	39 34	5 COUTEAU MP5	50 A			MP550	A BLADE					
10	89 62	5 MOYEU D'ENTE	RAINEMENT N	MP A		MP AD	RIVING HUB					
11	89 63	1 TIRANT MP600	(x4)			MP600 SCREWED SPACER (x4)						
12	89 53	3 KIT ETANCHEIT	TE MP CMP+\	/IS+CACHE V	/IS	MP CMP WATERPROOFNESS KIT						
13	89 14	5 POIGNEES MP	(G+D)+VIS+C	ACHE		HANDLES MP (L+R)+SCREW+ CAP SCREW						
14	89 50	8 KIT GRILLES M	P (x2)			MP VENT COVERS KIT (x2)						
15	89 66	2 OUTIL DEMONT	TAGE MP/CM	P		MP/CMP DISMOUNT TOOL						
16	89 62	9 SUPPORT MUR	AL MP			MP WALL SUPPORT						
17	89 62	2 VIS M4x60 MP6	00 (x4)			MP600	MP600 SCREW M4x60 (x4)					
18	89 15	6 KIT LEVIER DE	VERROUILLA	AGE+VIS+CA	CHE VIS	LOCKI	NG ARM+SCF	REW+CAP SC	REW KIT			
19	89 15	5 KIT LEVIER DE	PRESENCE+	VIS+CACHE	VIS	PRESE	NCE ARM+S	CREW+CAP	SCREW KIT			
20	89 36	5 MICRO INTERR	UPTEUR +VI	S+CACHE VIS	S	MICRO	SWITCH+SC	REW+CAP SO	CREW			
21	89 53	NIT BOUTON M	P/CMP +VIS+	CACHE VIS		MP/CMP KNOBS KIT +SCREW+CAP SCREW						
22	89 36	4 KIT LEVIER DE	COMMANDE	+VIS+CACHE	VIS	COMM	AND ARM KIT	+SCREW+C	AP SCREW			
23	89 53	2 KIT VIS POIG M	P/CMP (x5)			MP/CMP HANDLE SCREW (x5)						
24	89 62	VIROLE MOTEL	JR MP600			MP600	MOTEUR FE	RRULE				
25	89 57	3 VENTILATEUR	MP600 Ø69			MP600	VENTILATOR	?				
26 89 577 COURONNE CANALISATION MP600						MP600	AIR DUCT					
27 89 569 CONDUIT VENTILATEUR MP						MP VE	NTILATOR PI	PE				
28 89 507 ROULEMENT MOTEUR MP						MP MO	TOR BEARIN	G				
29 89 034 VIROLE HAUTE MP600 Ultra						MP600	Ultra HIGH F	ERRULE				
	Index	Désignation				Descrip	tion					
	Α	PLATINE				CIRCL	IIT BOARD	, -				
	В	CABLE D'ALIN	MENTATION			POWE	R CORD					
	С	INDUIT				INDUC	ED CIRCUI	T				
	D	CHARBONS (2)									
	E	FILS ELECTR				BRUSHS (x2) ELECTRICAL WIRING						
						CONNECTOR						
	G	CONNECTEU	R									
	M	MOTEUR				мото	R					
	Р	PONT DE DIO	DES			RECTI	FIER BRIDG	SE				
Ma	achine	Voltage	Α	В	С	D	E	G	M	Р		
34 83	36 Suisse			89 139								
4 - 4 - 1 - 1 - 1	30 ZAF	1		89 140								
34 83												
		220 240/50 60/4	90 146	89 136	90.076	00 525	90 405	89 148	00.042			
-	30 KOR	220-240/50-60/1	89 146	00.111	89 976	89 535	89 425	09 148	89 043			
	30 BRA			89 141								
	31 UK	1		89 137								
34 83	32 Aust	4		89 138	3000							
	35	40010011		89 143			40.00	44.5				
		120/60/1	89 147		89 977	89 537	89 427	89 149	89 566	89 61		
34 83	34 839 Japon 89 144 89 144			09 00 09 00 09 00 09 00								

robotocoupe®

MP 800 Turbo

N° de série / Serial number - 647 - - - -





N° de série / Serial number

Index	Pièce / Part	Désignation	Description
			,
1	*89 001	PIED COMPLET MP 800 T	MP 800 T COMPLETE FOOT
2	89 002	PIED MP 800 T EQUIPE	MP 800 T FOOT
3	89 003	ARBRE D'ENTRAINEMENT MP 800 T EQUIPEE	MP 800 T DRIVING SHAFT ASSEMBLY
4	89 004	ARBRE D'ENTRAINEMENT MP 800 T	MP 800 T DRIVING SHAFT
5	89 643	KIT PIED MPC / CMP / CMPC	MPC / CMP / CMPC FOOT KIT
6	89 006	ROULEMENT PIED MP 800 T	MP 800 T BEARING FOOT
7	89 624	CAGE D'ENTRAINEMENT INOX A	STAINLESS STEEL DRIVING FRAME A
8	89 628	JOINT DE PIED	FOOT SEAL
9	39 344	CLOCHE COMPLETE 550 A	COMPLETE 550 A BELL COVER
10	39 345	COUTEAU MP 550 A	550 A BLADE
11	89 625	MOYEU D'ENTRAINEMENT A	DRIVING HUB A
12	89 533	KIT ETANCHEITE + VIS + CACHE VIS	WATERPROOF NESS + SCREW + CAP SCREW KIT
13	89 145	POIGNEES (G+D) + VIS + CACHE MP	HANDLE (L+R) + SCREW + CAP SCREW MP
14	89 508	GRILLE (x2)	VENT COVER (x2)
15	89 662	OUTILLAGE DE DEMONTAGE MP	TOOL
16	89 007	SUPPORT MURAL MP 800 T	MP 800 T RACK
17	89 622	VIS M4x60 (x4)	SCREW M4x60 (x4)
18	89 156	KIT LEVIER DE VERROUILLAGE+VIS+CACHE VIS	LOCKING ARM+SCREW+CAP SCREW KIT
19	89 155	KIT LEVIER DE PRESENCE+VIS+CACHE VIS	PRESENCE ARM+SCREW+CAP SCREW KIT
20	89 530	KIT BOUTON + VIS + CACHE VIS	KNOBS + SCREW + CAP SCREW KIT
21	89 365	MICROINTERRUPTEUR + VIS + CACHE VIS	MICROSWITCH + SCREW + CAP SCREW KIT
22	89 364	KIT LEVIER DE COMMANDE + VIS + CACHE VIS	COMMAND ARM + SCREW + CAP SCREW KIT
23	89 532	VIS + CACHE VIS POIGNEE (x5)	SCREW + CAP SCREW HANDLE (x5)
24	89 631	TIRANT (x4)	SCREWED SPACER (x4)
25	89 620	VIROLE MOTEUR	MOTOR FERRULE
26	89 573	VENTILATEUR	VENTILATOR
27	89 577	COURONNE DE CANALISATION	AIR DUCT
28	89 569	CONDUIT VENTILATEUR	VENTILATOR PIPE
29	89 507	ROULEMENT MOTEUR	MOTEUR BEARING
30	89 008	VIROLE DECOR MP 800 T	MP 800 T FERRULE
31	89 009	CARTER ALU MP 800 T	MP 800 T ALUMINIUM CASING
32	89 000	POIGNEE INOX MP 800 T	MP 800 T STAINLESS-STELL HANDLE
33	89 022	VIS POIGNEE MP 800 T	MP 800 T HANDLE SCREW
34	89 023	BOUCHON MP 800 T EQUIPEE	MP 800 T CAP
35	89 024	JOINT BOUCHON MP 800 T	MP 800 T SEAL CAP
36	89 010	MOYEU D'ENTRAINEMENT MP 800 T	MP 800 T DRIVING HUB



MP 800 Turbo

N° de série / Serial number - 647 - - - -


Index	Désignation	Description	
Α	PLATINE	CIRCUIT BOARD	
В	CABLE D'ALIMENTATION	POWER CORD	
С	ENSEMBLE INDUIT	INDUCED CIRCUIT	
D	CHARBON (x2)	BRUSH (x2)	
E	ENSEMBLE FILS ELECTRIQUES	ELECTRICAL WIRING	
F	ENSEMBLE BLOC MOTEUR COMPLET	BLOC MOTOR ASSEMBLY	
G	CONNECTEUR	CONNECTOR	
M	MOTEUR	MOTOR	
Р	PONT DE DIODES	RECTIFIER BRIDGE	

Machine	Voltage	Α	В	С	D	E	F	G	M	P
34 896 Suisse			89 139				89 204			
34 890 ZAF		89 140					89 207			
34 890		89 146	89 136	89 976	89 535	89 011	89 201	89 148	89 021	89 615
34 890 KOR	220-240/50-60/1						89 209			
34 890 BRA			89 141				89 208			
34 891 UK			89 137				89 202			
34 892 Aust			89 138				89 203			
34 895	120/60/1	00.447	89 143	89 977	00 507	90 427	89 205	90 440	90 EGG	
34 899 Japon	120/60/1	89 147	89 144	099//	89 537	89 427	89 206	89 149	89 566	'

robot@coupe®

MP 350 Ultra Combi

N° de série / Serial number - 648 - - - - -





MP 350 Ultra Combi


N° de série / Serial number - 648 - - - - -

Index Pièce	e / Part	Désignation				Descript	ion					
1 89	9 662	OUTIL DEMONTA	GE MP/CMP)		MP/CMP DISMOUNT TOOL						
	9 630	SUPPORT MURA					L SUPPORT					
3 * 39	354	PIED COMPLET N	MPC350 A			MPC350	OA COMPLET	E FOOT				
4 39	9 452	PIED MPC350A E	QU			MPC350	OA FOOT					
5 39	352	ARBRE D'ENTRA	INEMENT M	PC 350 A		MPC350 A DRIVING SHAFT						
6 89	9 643	KIT PIED MPC/CN	MP/CMPC			MPC/CMP/CMPC FOOT KIT						
7 89	9 645	ROULEMENT 608	3 2RS			BEARIN	IG 608 2RS					
8 39	334	BAGUE PIED MP	A (roulement	:-joint à lèvre)		MPA FC	OT BEARING	G RACE				
9 89	9 624	CAGE D'ENTRAIN		X		STAINL	ESS STEEL [DRIVING FRA	ME			
	9 628	JOINT DE PIED M					P FOOT SEA					
	335	CLOCHE INOX M					A BELL COVI	ER				
	9 337	COUTEAU MP450					A BLADE					
	9 625	MOYEU D'ENTRA			_		RIVING HUB		_			
	9 533	KIT ETANCHEITE						OOFNESS KI				
	9 154	BOUTON VARIAT			IE VIS				REW+CAP S	CREW		
	9 145	POIGNEES MP (C		ACHE			, ,	+SCREW+ CA	AP SCREW			
	9 508	KIT GRILLES MP					IT COVERS I	KII (x2)				
	9 650	BOITE FOUET ME				MP WHI						
	9 553	FOUETS MP (x2)		ICTUACHE 7	e de		IPS KIT (x2)	DE MOLCODI)=\^/		
	9 544 9 379	PIGNONS RLT BA		ISTUAUHE-VI	O DF		P BF UPPER		EW+CAP SCR	V ⊏ A A		
	9 3 7 9	COQUE SUP BF I					SCREW+CA					
	9 387	COQUE INF ALU					ALU LOWER					
	9 545	KIT JOINT ROND		S+CACHE V//S	\				CAP SCREW	KIT		
	9 389	VIS+CACHE VIS		SOMOTIL VIO	•		EW+CAP SC		ON GONEW	1311		
	9 552	KIT EJECT FOUE					P WHIP EJEC					
	9 156	KIT LEVIER DE V		GE+VIS+CAC	HE VIS				REW KIT			
	9 155	KIT LEVIER DE P				LOCKING ARM+SCREW+CAP SCREW KIT PRESENCE ARM+SCREW+CAP SCREW KIT						
	9 530	KIT BOUTON MP						+SCREW+CA				
	9 531	KIT LEVIER COM			CHE VIS				CREW+CAP S	SCREW		
	9 621	VIS M4x105 MP (REW M4x105		···-·· •···			
	9 532	KIT VIS POIG MP	,					CREW KIT (x	5)			
	9 574	VENTILATEUR AI	, ,				AGNET VENT		,			
	9 571	COURONNE CAN	IALISATION I	MP		MP AIR						
35 89	9 613	SUPPORT SELF I	MP			MP SEL	F REST					
36 89	9 569	CONDUIT VENTIL	_ATEUR MP			MP VEN	ITILATOR PI	PE				
37 89	9 507	ROULEMENTS M	OTEUR MP			MP MO	TOR BEARIN	GS				
38 89	9 035	VIROLE HAUTE N	/IPC350 Ultra	I		MPC350	Ultra HIGH I	FERRULE				
39 89	9 633	CARTER ALU MP	C			MPC AL	UMINIUM CA	ASING				
40 89	9 632	MOYEU D'ENTRA	NEMENT M	PC		MPC DF	RIVING HUB					
Index		Désignation				Descript	ion					
Α		PLATINE				CIRCUIT BOARD						
В		CABLE D'ALIME	ENTATION			POWER CORD						
c		INDUIT				INDUCED CIRCUIT						
			١١.			BRUSHS (x2)						
<u>D</u>		CHARBONS (x2					, ,					
E		FILS ELECTRIC	UES			ELECT	RICAL WIRI	ING				
F		BLOC MOTEUR	}			BLOCK	MOTEUR					
G		CONNECTEUR				CONNE						
М		MOTEUR				MOTOF	۲					
Machine		Voltage	Α	В	С	D	E	F	G	М		
		voltage	_			U	<u> </u>			141		
34 860 BRA	A			89 141				89 192				
34 860				89 136				89 193				
34 866 Suis	ISSE			89 139				89 194				
		20-240/50-60/1	89 406	89 142	89 518	89 535	89 408	89 195	89 152	89 040		
34 867 Suè		220-240/30-60/1 89 406 89 142 89 516 89 140						89 196				
			1 1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
34 867 Suè	F			89 137				89 197				
34 867 Suè 34 860 ZAF	F											
34 867 Suè 34 860 ZAF 34 861 UK	F	400/22//	00.15-	89 137 89 138	00 = 1=	00 =0=	00.455	89 197 89 198				
34 867 Suè 34 860 ZAF 34 861 UK 34 862 Aus	st	120/60/1	89 407	89 137	89 519	89 537	89 409	89 197	89 153	89 044		

robot@coupe®

MP 450 Ultra Combi

N° de série / Serial number





MP 450 Ultra Combi


N° de série / Serial number - 649 - - - -


Index	Pièce / Part	Désignation				Descripti	ion		16 1 106 1				
1	89 662	· ·						DISMOUNT TOOL					
2	89 630	SUPPORT MURAL	MP WAL	MP WALL SUPPORT									
3	* 39 355 PIED COMPLET MPC450 A					MPC450A COMPLETE FOOT							
4	39 453 PIED MPC450A EQU					MPC450A FOOT							
5 6	39 350 ARBRE D'ENTRAINEMENT MPC 450 A 89 643 KIT PIED MPC/CMP/CMPC					MPC450 A DRIVING SHAFT MPC/CMP/CMPC FOOT KIT							
7	89 643 89 645	ROULEMENT 608					MPC/CMP/CMPC FOOT KIT BEARING 608 2RS						
8	39 334	BAGUE PIED MP		ioint à lèvre)			BEARING 608 2RS MPA FOOT BEARING RACE						
9	89 624	CAGE D'ENTRAIN	, .	•				RIVING FRA	ME				
10	89 628	JOINT DE PIED MI	P/CMP			MP/CMF	FOOT SEAL	=					
11	39 335	CLOCHE INOX MP	450A EQU			MP450 A	BELL COVE	R					
12	39 337	COUTEAU MP450	Α			MP450 A	BLADE						
13	89 625	MOYEU D'ENTRAI			_		MP ADRIVING HUB						
14	89 533	KIT ETANCHEITE						OFNESS KIT		סביאי			
15 16	89 154 89 145	POIGNEES MP (G			E VIS			SWITCH+SCI -SCREW+ CA		CREW			
17	89 508	KIT GRILLES MP (,	OHE			T COVERS K		IF SCREW				
18	89 650	BOITE FOUET MP				MP WHI		(12)					
19	89 553	FOUETS MP (x2)					PS KIT (x2)						
20	89 544	PIGNONS RLT BA	G BF MP+VIS	S+CACHE-VIS	3 B.F.		. ,	BF MP+SCRE	W+CAP SCR	EW			
21	89 379	COQUE SUP BF M				MP/CMP	BF UPPER I	BODY					
22	89 385	FLASQUE+VIS+CA					SCREW+CA						
23	89 387	COQUE INF ALU B		. 0 4 01 /= 1 //=			LU LOWER						
24 25	89 545 89 389	KIT JOINT RONDE		+CACHE VIS				IT+SCREW+(JAP SCREW	KII			
25 26	89 552	KIT EJECT FOUET					BF SCREW+CAP SCREW						
27	89 156	KIT LEVIER DE VE		E+VIS+CACE	HE VIS		MP/CMP WHIP EJECTOR LOCKING ARM+SCREW+CAP SCREW KIT						
28	89 155	KIT LEVIER DE PR					PRESENCE ARM+SCREW+CAP SCREW KIT						
29	89 530	KIT BOUTON MP/0	CMP+VIS+CA	CHE VIS		MP/CMP	MP/CMP KNOBS KIT+SCREW+CAP SCREW						
30 89 531		KIT LEVIER COMM	MANDE MP/C	MP+VIS+CAC	CHE VIS	MP/CMP	MP/CMP COMMAND ARM KIT +SCREW+CAP SCREW						
31	89 621	VIS M4x105 MP (x4					MP SCREW M4x105 (x4)						
32	89 532	KIT VIS POIG MP/	, ,				MP/CMP HANDLE SCREW KIT (x5)						
33	89 574	VENTILATEUR AIN		ın			MPC MAGNET VENTILATOR MP AIR DUCT						
34 35	89 571 89 613	COURONNE CANA		IP		MP AIR							
36	89 569	CONDUIT VENTIL					F KEST TILATOR PIF	oF.					
37	89 507	ROULEMENTS MO				—	OR BEARING	_					
38	89 036	VIROLE HAUTE M					Ultra HIGH F						
39	89 633	CARTER ALU MPO				MPC AL	MPC ALUMINIUM CASING MPC DRIVING HUB						
40	89 632	MOYEU D'ENTRAI	NEMENT MP	PC .		MPC DR	IVING HUB						
	Index	Désignation				Descripti	on						
	A	PLATINE				CIRCUIT BOARD							
	В	CABLE D'ALIMEI	NTATION				POWER CORD						
	C	INDUIT					INDUCED CIRCUIT						
	D	CHARBONS (x2)					BRUSHS (x2)						
		FILS ELECTRIQU						NC					
	E		JEO				ELECTRICAL WIRING BLOCK MOTEUR						
	F	BLOC MOTEUR											
	G	CONNECTEUR				CONNE							
M		MOTEUR				MOTOR							
Machine		Voltage	Α	В	С	D	E	F	G	M			
34 87	1 UK			89 137				89 182					
34 87	2 Aust			89 138				89 183					
34 870 BRA					89 184								
34 87	0	220 240/50 00/4	90 400	89 141	00 540	00 525	00.400	89 185	00.450	00.044			
34 87	0 KOR	220-240/50-60/1	89 406	89 136	89 518	89 535	89 408	89 186	89 152	89 041			
	0 ZAF			89 140				89 187					
	6 Suisse			89 139				89 188					
				89 142				89 189					
34 877 Suède		400/00/4 00 407 89 143 00 54						89 190					
34 87	5												
34 87 34 86	5 9 Japon	120/60/1	89 407	89 144	89 519	89 537	89 409	89 191	89 153	89 045			

robot@coupe®

MP 450 Ultra FW / FW XL

N° de série / Serial number







MP 450 Ultra FW / FW XL

N° de série / Serial number FW - 652 - - - - -XL - 653 - - - - -

C: 01/2012


REV:

Index Pièce / Part Désigna			Désignat	ion				Desc	ription						
1	89	092	BOITE MELANGEUR					MIXE	MIXER BOX						
2	89	094	FOUET 600					WHIF	WHIPS						
3	89	090	Kit PIGNONS + BAGUE + ROULEMENT					PIGN	PIGNONS + BAG + BEARING KIT						
4	89	379	COQUE SUP BF MP/CMP					MP/C	MP/CMP BF UPPER BODY						
5	89 091 Kit JOINT + RONDELLE					SEAL	SEAL + WASHER KIT								
6							LOW	LOWER BODY							
7	89	077	Kit ROUL	EMENT + CIRCLIP	S + BAGU	E + JOINT	A LEVRE	BEAF	BEARING + CIRCLIPS + BAG + SEAL						
8	89	076	AXE SO	RTIE				DRIV	DRIVING SHAFT						
9	89	089	Kit VIS +	CACHE VIS				SCRI	EW + CAP	SCREW KI	T				
10		093	Kit POIG					HANI	HANDLES KIT						
11		078	PROTEC						PROTECTION						
12		650		OUET MP					MP WHIP BOX						
13		553	FOUETS						MP WHIP BOX MP WHIPS KIT (x2)						
14		544		S RLT BAG BF MP+	VIS+CAC	HE-VIS B	E				P+SCREW+CA	PSCREV	V		
15		385		E+VIS+CACHE-VIS		IIL-VIO D				N+CAP SCF		I SUNLY	V		
16		387		INF ALU BF MP	//C . C A C I	IE 1/10				WER BODY		ODEW KIT	-		
17		545		IT RONDELLE BF+\		IE VIS					CREW+CAP S	CREW KI			
18		389		CHE VIS BF MP/CMI						AP SCREW					
19		552		CT FOUET MP/CMP		04011=1	10			EJECTOR	011.000	040 000	-10,		
20	100	154		VARIATEUR MP/C			15				CH+SCREW+	CAP SCR	⊏VV		
21		533		NCHEITE MP CMP+		HE VIS				RPROOFN					
22	77.74	145		ES MP (G+D)+VIS+	CACHE				HANDLES MP (L+R)+SCREW+ CAP SCREW						
	23 89 508 KIT GRILLES MP (x2)					MP VENT COVERS KIT (x2)									
24	24 89 630 SUPPORT MURAL MP					MP WALL SUPPORT									
25	89 156 KIT LEVIER DE VERROUILLAGE+VIS+CACHE VIS				LOCK	LOCKING ARM+SCREW+CAP SCREW KIT									
26	89	155	KIT LEVIER DE PRESENCE+VIS+CACHE VIS				PRES	PRESENCE ARM+SCREW+CAP SCREW KIT							
27	89	530	KIT BOU	TON MP/CMP+VIS+	-CACHE \	/IS		MP/C	MP/CMP KNOBS KIT+SCREW+CAP SCREW						
28	89 531 KIT LEVIER COMMANDE MP/CMP+VIS+CACHE VIS				MP/C	MP/CMP COMMAND ARM KIT +SCREW+CAP SCREW									
29	89	621	621 VIS M4x105 MP (x4)			MP S	CREW M4	4x105 (x4)							
30	89	532	KIT VIS POIG MP/CMP (x5)				MP/C	MP/CMP HANDLE SCREW KIT (x5)							
31	89	574	74 VENTILATEUR AIMANT MPC				MPC	MAGNET	VENTILATO	OR					
32	89 571 COURONNE CANALISATION MP			MP A	MP AIR DUCT										
33						MP S	ELF REST	Г							
34	[] [] [[[[[[[[[[[[[[[[MP VENTILATOR PIPE										
35	89	507	ROULEN	MENTS MOTEUR ME	0			MP N	MP MOTOR BEARINGS						
36	89	039	VIROLE	HAUTE MP450 ULT	RA FW			MP45	MP450FW ULTRA HIGH FERRULE						
37		(D)(D) A = 1		ALU MPC					MPC ALUMINIUM CASING						
38						MPC DRIVING HUB									
	Index		Désignat	ion				Desc	ription						
A			PLATINE					CIRC	CIRCUIT BOARD						
	В		CABLE D'ALIMENTATION					POW	POWER CORD						
C D E			INDUIT CHARBONS (x2)						INDUCED CIRCUIT BRUSHS (x2)						
			FILSELE	ECTRIQUES	FLEC	ELECTRICAL WIRING									
	F		BLOC M					BLOCK MOTOR							
	G		CONNECTEUR						CONNECTOR						
М		MOTEUR					МОТ	MOTOR							
		hine		Voltage	А	В	С	D	Е	F (FW)	F (FW XL)	G	М		
F۱	17	F	W XL	. S.tago					1.7	. (,	. ()				
4 881 L	JK	34 28	1 UK			89 137			1	89 162	89 160				
4 882 A	Aust	34 28	2 Aust			89 138		. 4		89 172	89 161				
4 880 E	BRA			220-240/50-60/1	89 406	89 141 89 136	89 518	89 468	89 408	89 174	1	00.4	89 04		
4 880	- 2.000	34 28	0							89 177	89 157	89 152			
34 880 34 34 886 Suisse						89 139				89 178					
						89 142				89 179					
4 887 S	Jucue					89 143				89 180					
4 887 S															
4 887 S 4 885 4 889 J	lone-			120/60/1	89 407	89 144	89 519	89 469	89 409	89 181	-	89 153	89 0		

robot@coupe®

OUTIL MELANGEUR MIXING TOOL

27355





OUTIL MELANGEUR MIXING TOOL


27355

dex	Pièce / Part	Désignation	Description
1	89 092	BOITE MELANGEUR	MIXER BOX
2	89 094	FOUET 600	WHIPS
3	89 090	Kit PIGNONS + BAGUE + ROULEMENT	PIGNONS + BAG + BEARING KIT
4	89 379	COQUE SUP BF MP/CMP	MP/CMP BF UPPER BODY
5	89 091	Kit JOINT + RONDELLE	SEAL + WASHER KIT
6	89 088	COQUE INF ALU	LOWER BODY
7	89 077	Kit ROULEMENT + CIRCLIPS + BAGUE + JOINT A LEVRE	BEARING + CIRCLIPS + BAG + SEAL
8	89 076	AXE SORTIE	DRIVING SHAFT
9	89 089	Kit VIS + CACHE VIS	SCREW + CAP SCREW KIT
10	89 093	Kit POIGNEE	HANDLES KIT
11	89 078	PROTECTION	PROTECTION
- 1			

Maj: 03/2009 REV: b

MP350 SeriesC - MP450 SeriesC - MP550 SeriesC - MP600 SeriesC - MP800 SeriesC 120V/60Hz 1~ ELECTRIC DIAGRAM SCHEMA ELECTRIQUE ESQUEMA CONEXIONES


	English	Français	Espanol
Α	Aluminium housing	Carter aluminium	Carter alumino
C	Control unit	Unité de contrôle	Unidad de control
M	Motor	Moteur	Motor
R	Rectified bridge	Pont de diodes	Rectificador diodo
SW1	On/off switch	Interrupteur marche/arrêt	Interruptor marcha/parada
SW2	On/off switch	Interrupteur marche/arrêt	Interruptor marcha/parada
0	Thermal protector	Protecteur thermique	Protector termico



ELECTRIC DIAGRAM

SCHEMA ELECTRIQUE

ESQUEMA CONEXIONES



robot coupe usa, inc

N° 402679 b


Maj: 11/11

MP 350 Ultra - MP 450 Ultra - MP 550 Ultra - MP 600 Ultra - MP 800 Turbo 120V/60Hz - 220V/60Hz - 230V/50Hz - 240V/50Hz 1~

SCHEMA ELECTRIQUE

ELECTRIC DIAGRAM

ELEKTRISCHES SCHALTBILD



robot@coupe°

N° 406080 c


Maj: 11/11

MP 350 Ultra Combi - MP 450 Ultra Combi - MP 450 Ultra FW - MP 350 Ultra V.V. - MP Ultra 450 V.V. - MP 450 Ultra FW XL 120V/60Hz - 220V/60Hz - 230V/50Hz - 240V/50Hz 1~

ELECTRIC DIAGRAM

SCHEMA ELECTRIQUE

ELEKTRISCHES SCHALTBILD



robot@coupe°

N° 407768 d

Maj: 11/11





Head Office, French, Export and Marketing Department:

48, rue des Vignerons 94305 Vincennes Cedex- France Tel.: 01 43 98 88 15 - Fax: 01 43 74 36 26 Email: international@robot-coupe.com

Delegación comercial en España:

Riera Figuera Major, 13-15 baix 08304 Mataró (Barcelona) Tel.: (93) 741 10 23 - Fax: (93) 741 12 73 Email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Service Clients Belgique

26, Rue des Hayettes 6540 Mont Sainte-Geneviève Tél. : (071) 59 32 62 Fax : (071) 59 36 04 Email : info@robot-coupe.be

Robot-Coupe Italia srl

Via Stelloni Levante 24/a 40012 Calderara di Reno (BO) Tel: 051 72 68 10 - Fax: 051 72 68 12 Email: info@robot-coupe.it

www.robot-coupe.com